



Relatório Resumido de Cotação: Aquisição emergencial de peças de reposição novas e originais para aparelho Central de Ar Condicionado modelo RXYQ18PTL8 destinadas à manutenção corretiva do equipamento, para atendimento às necessidades do Consórcio Intermunicipal de Saúde – CONIMS

Pesquisa realizada entre 20/02/2026 07:33:45 e 20/02/2026 07:49:43

Relatório gerado no dia 20/02/2026 07:51:18 (IP: 187.109.108.66)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item	Preços	Quantidade	Preço Estimado	Percentual	Preço Estimado Calculado	% Valor Global	Total
1) PLACA DE CIRCUITO - INVERTER DA CONDENSADOR A (PC19009-6 A)	7	2 Unidades	R\$ 13.588,24 (un)	-	R\$ 13.588,24	59,5%	R\$ 27.176,48
2) COMPRESSOR PARA CONDENSADORA - JT-100 DVDK @JA	1	1 Unidade	R\$ 18.500,00 (un)	-	R\$ 18.500,00	40,5%	R\$ 18.500,00

Valor Global: R\$ 45.676,48

Valor do item em relação ao total

- 1) PLACA DE C...
- 2) COMPRESSOR PARA...

